

Norma: disponibilidad de plazas de garaje en el edificio.

Imposibilidad de cumplimiento por anchura de fachada insuficiente.

Medidas compensatorias aplicadas:

Generales:

- Revistas actualizadas en el vestíbulo
- Cafeteras de cápsulas

Medioambientales:

- Sistemas de ahorro de agua
- Sistema automático de cese de suministro eléctrico en las unidades de alojamiento.
- Control de iluminación por sensores de presencia en zonas de paso.
- Bombillas de ahorro de consumo.
- Electrodomésticos de consumo Clase A.